



BULLETIN DE CLARIFICATIONS N°05

**Travaux d'aménagement et de reconstruction des boulevards du
Port et de Vridi**

Conformément à la clause 8.1 des Instructions aux Soumissionnaires dans le cadre du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) référencé ci-dessus, MCA-Côte d'Ivoire répond à la question (Q64) du Bulletin de clarification n°04

Questions/Réponses	
Q64	ETANCHEITE OUVRAGE DE VRIDI – Prix n°E-6.03 Quelle est la classe d'exposition du mortier spécifique à prise rapide pour reprofilage du hourdis au sens de la norme NF206-1 ?
R64	La classe d'exposition du mortier est : XS ; l'entrepreneur devra tenir compte aussi du respect de la norme EN 1504-3, en particulier de son domaine d'utilisation (indication de l'utilisation pour reprofilage, épaisseur adaptée (à voir selon l'état du hourdis mis à nu), retrait réduit, classe R3 mini), ses conditions d'application (mise en œuvre simple, voire manuelle).